


### Elementi di FEM

Prof. Antonio Frisoli, Ing. Massimiliano Solazzi

PERCRO, TeCIP Institute, Scuola Superiore Sant'Anna





# The sketching tab

- Fare uso dei piani di riferimento per effettuare lo sketch
- Andare su dimensions per inserire le quotature
- Oppure andare su constraints per inserire i vincoli necessari
- Usare l'albero sulla sinistra delle dimensioni per cancellare o modificare il valore delle quote inserite






# Analisi di un ponte





# PERCRO Perceptual Robotics Laboratory



Material: Douglas fir

$$E = 13.1 \text{ GPa}$$
  
v = 0.29

Member cross section:

Height = 
$$6 \, \text{cm}$$

Width = 6 cm




- Aprire il modeler di ansys
- Inserire una griglia di 5 m
- Scegliere il m come unità di misura alla selezione





# Dallo sketch attivare la griglia

Inserire la definizione ogni 5m







# Create lines entity from the created geometry

### **Step 6: Create Line Body from Sketch**


Check off the *Grid* options under *Settings* of *Sketching Toolboxes*. Switch to the *Modeling* tab. Note that a new item named *Sketch1* now appears underneath *XYPlane* in the *Tree Outline*.

Select *Lines from Sketches* from the *Concept* drop-down menu.





 Create the cross section with rectangular shape and dimension 0.06







## Material

- Let's make the hypothesis that the bridge is made of wood, in this case the Douglas Fir
- Add the new material to the table
- Then select linear elasticity and move it to the table
  - o E=1.31 e10
  - o Poisson=0.29






# Analisi di un ponte






# L'esercitazione odierna

 Calcolo di un serraggio tra due piastre con vite










# Elementi da collegare e pretensionamento


Esempio di collegamento con flangia








# Il nostro schema e le nostre semplificazioni











# Analisi di una vite


Modellazione di un vite M20











۵

I

I 4




Minor diameter of internal thread  $d_{\parallel}$ 

Nominal diameter d





# Caso di generazione del solido








 Quando si inseriscono quote che hanno necessità di due valori, mantenere premuto il tasto CTRL per avere una selezione multipla con il bottone sn del

mouse









- Per la generazione del fillet
  - Selezione menu modify
  - o Indicare subito il raggio da utilizzare
- Per la replicazione
  - Selezionare dal menu modify il comando replicate
  - Dopo aver indicato le features da copiare, è necessario con il tasto destro dare l'opzione di end per passare al paste, per esempio specificare l'handle point da attaccare
  - Si puo fare una ripetizione sia di angolo sia di numero di volte f










# Come si presenta nella sezione di modeling

- Nel modeling tab vediamo il nostro sketch
- Facendo un revolve possiamo generare facilmente un solido di rotazione
- Fa dato il comando generate per ottenere il risultato che qui vedete







## Analisi con bullone

- Dal menu concept selezione surface from sketch
- Quindi subito dopo prima di dare apply selezionare lo sketch dall'albero
- Quindi dare il comando generate
- La sezione deve essere chiusa per poter






# I passi per procedere ad una generazione di un modello FEM

- Semplificazione
  - Verificare all'interno del modello Pro-E le componenti necessari e sufficienti
    - Eliminare gli elementi non necessari
    - Verificare che vi siano superfici di contatto che creano continuità tra le parti, eventualmente aggiungendo delle parti fittizie di compensazione
      - In Ansys verranno importati come vincoli di contatto
      - Eliminare le features cosmetiche






 Using add frozedn il material è aggiunt ocome diverso





# Contact regions

- Dal menu vedete indicati con diversi colori i due corpi
  - In particolare vedete in blu la vite
  - o In rosso il dado
  - Da contact/target bodies come capo riconoscete i colori
  - Ma contact e target potete selezione gli edges
    - Attenzione usate CTRL per selezionare altri elemtni in aggiunta









# Type of plain stress

- In case of a plain stress, plain strain or axial symmetric analysis, this needs to be specified.
- In this case axialsymmetric should be specified in the contact region










 Una possibilità utile per procedere è quella di congelare le parti che occorrono





# Importanzione in ansys


- Nel Geometry model di ansys è necessario andare su attach1 e dare rignerate per poter vedere il modello effettivamente importa
- L'altra possibilità per rigenerazioni compatibili è quella di usare una rappresentazione semplificata dell'utente
- In questo caso è sufficiente un cuscinetto 19x10x5 corrispondente al cuscinetto 61800 dell'assieme







 In questo modo il nostro assemblato è pronto per essere esportato.








Ecco il modello importato in ansys







# thank you!

email:

m.bergamasco @sssup.it a.frisoli@sssup.it

